

湧別町通学路交通安全プログラム

通学路の安全確保に関する取組の方針

令和2年11月

(令和4年6月改訂)

(令和6年1月改訂)

(令和7年4月改訂)

湧別町教育委員会

1 プログラムの目的

全国で登下校中の児童生徒が死傷する交通事故が相次いで発生したことから、各学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

湧別町教育委員会では、引き続き通学路の安全確保に向けた取組を行うため、このたび、関係機関の連携体制を構築し「湧別町通学路交通安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。

2 通学路の安全推進体制

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとして、本プログラムを策定しました。


- (1) 北海道北見方面遠軽警察署
- (2) 北海道開発局網走開発建設部遠軽開発事務所
- (3) 北海道オホーツク総合振興局網走建設管理部遠軽出張所
- (4) 湧別町校長会
- (5) 湧別町建設課
- (6) 湧別町住民税務課
- (7) 湧別町教育委員会

3 取組方針

- (1) 基本的な考え方

継続的に通学路の安全を確保するために、緊急合同点検後も合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。

これらの取組を PDCA サイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図ります。



(2) 合同点検の実施体制

義務教育学校通学路の安全確保のため、必要に応じて合同点検を実施します。

- ・各学校において通学路の点検を実施し、対策効果を聞き取る際にあわせて、危険箇所への報告を受け、その状況に応じ重点箇所を設定し、合同点検を実施します。
- ・合同点検は、各学校ごとに、学校、警察、道路管理者、自治体等が参加し行います。

(3) 対策検討

合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整備のようなハード対策や交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など、必要に応じて実施検討します。

(4) 対策の実施

対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。

(5) 対策効果の把握

合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているか、各学校に聞き取りを実施し効果の把握に努めます。

(6) 対策の改善・充実

対策実施後も、合同点検や効果の検証を踏まえて、対策内容の改善・充実を図ります。

4 箇所図・箇所一覧表の公表

点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するため、学校地域ごとの「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。


通学路安全対策箇所一覧表

	学校名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	合同点検日	事業主体
①	上湧別学園	上湧別屯田市街地、北兵村、南兵村付近、開盛	歩道と車道の区別がない箇所、街灯がない箇所、道幅が狭い箇所があり危険	生徒には注意喚起、国道を通過して登下校するよう指導を継続して行う。	—	上湧別学園
②		道道336号線上湧別橋	歩道がなく道路幅が狭い。大型車が通るため危険	児童・生徒には注意喚起、指導を継続して行う。道路設置者に歩道の設置を継続して要望。	—	上湧別学園 北海道
③	ゆうべつ学園	町道3号線	道路幅が狭く、歩道がない箇所がある	通学路の変更	令和3年9月9日	ゆうべつ学園
④		湧別町栄町・錦町 コンビニエンスストア前歩道	車の出入りが多く危険	児童・生徒には注意喚起、指導を継続して行う。	—	
⑤		湧別町市街地	住宅街で、信号もなく見通しの悪い交差点が多い			
⑥		海岸・港付近	悪天候時など危険			
⑦		2号(道道656号線)×東1線 交差点	見通しが悪く危険			
⑧	芭露学園	道道遠軽芭露線 芭露教員住宅前	横断歩道が設置されていない箇所があり危険			児童・生徒には注意喚起、指導を継続して行う。

上湧別学園・危険箇所


② 歩道がなく、大型車が通るため危険
対策：生徒には通行について注意喚起、指導を継続。道路設置者に歩道の設置を要望。

① 歩道と車道の区別がない箇所、街灯がない箇所、道幅が狭い箇所があり危険
対策：国道を通過して登下校するように生徒に指導を継続



上湧別学園・危険箇所

① 歩道と車道の区別がない箇所、街灯がない箇所、道幅が狭い箇所があり危険
対策：国道を通過して登下校するように生徒に指導を継続



ゆうべつ学園・危険箇所

238

3号線

2号線

1号線

③ 道路幅が狭く、歩道がない箇所がある
対策：通学路の変更

ゆうべつ学園

204

⑤ 住宅街で、信号もなく見通しの悪い交差点が多い
対策：自転車は必ず止まって左右確認を行うように、児童・生徒への指導を継続

保育所
児童センター

しらかば
セブン
イレブン

セイコー
マート

体育館

湧別庁舎

図書館

さざなみ


駐在

④ 車両の往来が多く危険
対策：横断歩道上を通行することなど、児童・生徒への指導を継続


⑦ 見通しの悪い交差点
対策：必ず止まって左右確認を行うように、児童・生徒への指導を継続

⑥ 波が高い時には近づかない
対策：児童・生徒への指導を継続

オホーツク園



芭露学園通学路（市街）・危険箇所



⑧ 横断歩道が設置されていない箇所があり危険
対策：児童・生徒には注意喚起、指導を継続して行う

御園山公園